



„Automatischen Abschluss im GUNS `N ROSES Flipper optimieren“

Beim GNR hat man oft das Problem, dass der automatische Abschluss zu schwach ist. Es kann vorkommen, dass die Kugel wieder zurückfällt, was gerade beim Multiball nicht so schön ist. Aber auch hierfür gibt es eine einfache Lösung.

Wir brauchen nur eine stärkere neue Spule (die im Übrigen auch von DE empfohlen wurde!!!)

Als Spule besorgen wir uns eine 090-5023-01 (gibt es in den Flippershops)
und noch eine Diode (diese fehlt bei der Spule)

Die Spule wird dann einfach getauscht. Am besten gleich noch die Hülse mitwechseln.

Dann noch bitte kontrollieren, ob die Grosse Rampe richtig sitzt.

Die Rampe wird hinten am Backboard befestigt. Die Gewindestange der Rampe muss ganz unten sitzen. Sollte dies nicht der Fall sein, einfach die Mutter lösen

Und die Rampe runterdrücken, anschließend wieder die Mutter festschrauben.

(evtl. noch einen Sprengring vor die Mutter setzen)

Hier noch zwei Bilder von der Spule.
Bitte draufachten, dass die beiden Kabel richtig angelötet werden!!



Und hier das Foto von der Rampe (am Backboard)



Wenn alles erledigt ist, sollte die Kugel schnell und ohne Probleme die Rampe hochschießen. Ich habe seit dem Umbau keinerlei ärger mehr gehabt.

Viel Spaß beim umbauen!!! ☺